

INFORME JUNIO CAMPO DE GOLF DE LA BASE AEREA DE TORREJON DE ARDOZ

INCIDENCIAS DEL MES DE MAYO

Durante este mes se cumplió el objetivo de poner a punto el equipo de tratamientos fitosanitarios y de hecho, se realizó el primer tratamiento fungicida con este. Esperamos que se hayan dado cuenta del ahorro de tiempo y de las innumerables ventajas que ofrece el poder tener disponible un equipo para estas tareas

El abonado que se realizó en calles fue más que correcto, presentando las calles un color verde uniforme durante todo el mes.

En la actualidad los greens se encuentran llenos de secas (dry spots). Esto se debe a varios factores:

1. Aplicación poco uniforme de humectante con la pistola. Ya avisamos en el informe anterior que algunos de los hidrantes no aportan presión suficiente para utilizar pastillas de humectante. Os recomendamos el empleo de humectantes líquidos.
2. Falta de cobertura de riego, aspersores hundidos, aspersores averiados (muchos de ellos llevan mucho tiempo averiados), obstáculos delante de los aspersores (**Foto 1**), aspersores colocados sin seguir una triangulación lógica, etc.



Foto 1. Aspersor del putting green.



3. El Departamento envió unas recomendaciones de riego semanal para una previsión de temperatura máxima de 24 grados durante dos días, siendo inferior para el resto de días de la semana. Sin embargo, la temperatura máxima fue de 29 grados durante 3 días y 28 grados durante el resto de días de la semana. Está claro que las necesidades hídricas no han de ser las mismas para una máxima de 24 grados que para una máxima de 29. Si de esto tenemos parte de culpa, aceptamos nuestra responsabilidad. No obstante, queremos dejar claro que la solución no es regar 20 minutos todos los días. Puesto que cuando no dispongamos de la suficiente agua para regar 20 minutos los greens diariamente, estos se vendrán abajo. También hay que tener en cuenta que hay greens que se encuentran en perfectas condiciones.

Por lo tanto, queda claro que el problema está en la uniformidad del riego y que de todo esto ya se avisó en el informe del mes de Mayo. Esta afirmación se basa en los numerosos problemas detectados en el sistema de riego (falta de cobertura, triangulaciones deficientes, aspersores averiados, fallos en los solenoides, etc) el pasado 1 de Junio, día de inicio de la auditoria de riego.



INFORME MES DE JUNIO

GREENS

El aspecto de los greens es muy irregular en todo el recorrido, presentando algunos numerosas secas, mientras que otros presentan un muy buen aspecto. Todos ellos presentan colchón, puesto que no se han realizado las labores culturales necesarias para evitarlo (verticado y recebo fino), estas labores venían especificadas en el anterior informe del mes de Mayo.

Las labores a realizar serán:

1. Semana del **7 al 11**: Tratamiento con **Azoxystrobin** a razón de **1 l/Ha**.
2. Semana del **14 al 18**: Micropinchado de todos los greens y aplicación de **humectante líquido** con el equipo para tratamientos.
3. Semana del **21 al 25**: **Verticado** acompañado de un recebo fino. El recebo se puede realizar con la recebadora en la apertura mínima, seguido de un pase ligero con la esterilla de coco. A continuación, se realizará un abonado con **15-0-26** a razón de **15 gr/m²**, seguido de un riego de 6 minutos.
4. Semana del **28 al 2**: Tratamiento con **Propiconazole** a razón de **1,5 l/Ha**.
5. Se cortará 4 veces a la semana, haciendo la vuelta de limpieza solo 2 veces a la semana (martes y viernes).
6. La posición de bandera se cambiara **tres** veces por semana.

TEES & ANTEGREENS

En los **tees** hay que seguir trabajando en aumentar la frecuencia de corte, levantar aspersores y revisar el riego. Bajo nuestro punto de vista, existen plataformas de tee que no se usan. Quizás sería recomendable abandonar estas plataformas y que pasasen a formar parte del rough. De este modo reduciríamos el tiempo necesario en cortar los tees y podríamos aumentar la frecuencia de corte.

Los **antegreens** muestran un buen aspecto pero convendría seguir trabajando en la calidad del corte.

Las labores para este mes son:

1. Semana del **7 al 11**: Abonado con **15-5-20** a razón de **15 gr/m²**. Tenemos que llevar cuidado para no quemar los antegreens como sucedió la última vez. Tratamiento con **Azoxystrobin** a razón de **1 l/Ha**.
2. Semana del **28 al 2**: Tratamiento con **Propiconazole** a razón de **1,5 l/Ha**. **Rajado** de tees y antegreens.
3. Seguiremos con una altura de corte de 13 mm y se cortará **3** veces a la semana. Repetimos la importancia de la frecuencia de corte en un campo de golf.
4. Se han de recebar las chuletas con arena y semilla, prestando especial atención a los pares 3.

CALLES & ROUGH

Las calles presentan un buen aspecto aunque existen zonas con secas (**Foto 2**). Estas secas son debidas a un mal funcionamiento del riego. En el informe de las recomendaciones para el riego ya se informaba de este hecho.



Foto 2. Detalle de una seca en calles. Se puede observar la invasión de malas hierbas debida a una pérdida de cobertura de césped ocasionada por un fallo en el riego.



Las labores a realizar son:

1. Semana del **7 al 11**: Abonado con **15-5-20** a razón de **15 gr/m2**.
2. Las calles se cortaran **3 veces** a la semana a una altura de 15 a 16 mm.
3. El rough se cortará una vez por semana a una altura de 40 a 50 mm.

BUNKERS

Los bunkers se harán **2 veces** por semana.

OBJETIVOS PARA EL MES

Los objetivos para este mes son:

- Seguir trabajando en la maquinaria de corte, revisando el corte y realizando autoafilados con mayor frecuencia.
- **Realizar la auditoria de riego y reparar el riego. Se ha acordado realizarla los días 7 y 8 de Junio.**
- Llevar a cabo todas las labores culturales necesarias en greens.
- Adquirir una pizarra para organizar las tareas de mantenimiento.

Recibid un cordial saludo,

Departamento Green Section
Real Federación Española de Golf



CALENDARIO DE MANTENIMIENTO						
Junio						
Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	TORNEO	
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2		

8 de Junio: Tratamiento con Azoxystrobin 1 l/Ha, en greens, tees y antegreens.

10 de Junio: Abonado con 15-5-20 a razón de 15 gr/m² (100 kg/Ha), en calles, tees y antegreens.

14 y 15 de Junio: Micropinchado de greens.

16 de Junio: Aplicación de humectante líquido, todo el producto que tenemos en 600 l de agua.

21 y 22 de Junio: Verticado + corte + recebo ligero de greens. Abonado con 15-0-26 a razón de 15 gr/m² (150 kg/Ha), en greens.

23, 24, 25 de Junio: Rajado de tees y antegreens.

28 de Junio: Tratamiento con Propiconazole 1,5 l/Ha, en greens, tees y antegreens.