



INFORME CAMPO DE GOLF BARBERÁN ABRIL 2010

El Comité Green Section de la RFEG con D. David Gómez como director y D. Francisco Cornejo como Técnico del departamento realizaron la visita al campo de golf de Barberán el pasado 2 de abril de 2010, con el objetivo de emitir un informe para evaluar el estado de mantenimiento del campo. A continuación desglosamos por áreas de juego los aspectos más destacados de la visita.

GREENS

Todos los Greens del recorrido se encuentran en similares condiciones de mantenimiento, por lo que las deficiencias encontradas se deben extrapolar al resto de los Greens del recorrido.

- **Altura de corte:** La altura de corte de los Greens es excesiva para la práctica del golf. De hecho dicha altura es más común encontrarla en los anillos y aproches de los Greens que en los propios Greens. La altura actual de corte es superior a los 5 mm, cuando lo normal sería entre 3 y 3.5. Esto hace que la rodadura de bola sea irregular y que la velocidad del Greens sea muy baja, inferior a 6 pies.

Estas dos características (uniformidad y velocidad de Green) son esenciales para considerar la calidad de un Green. Si estos dos parámetros no se cumplen, la práctica del golf en esta zona se considera deficiente.

- **Frecuencia de corte:** El número de veces que se corta el Green a la semana es bajo, y eso se ve en la foto 1.1, donde se observan restos de corte que la máquina va dejando. Además se observa zonas donde la máquina va haciendo Scalping, que son marcas o escalones que deja la máquina de segar cuando la frecuencia de corte es baja



Foto 1.1. Deficiencia en los Greens inadecuada altura de corte y baja frecuencia de corte



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

- Cambio de banderas: Es un aspecto fundamental para distribuir el pisoteo por el Green. Esto nos evitaría tener áreas muy estresadas por el continuo pisoteo y concentración de piques y otras sin daño alguno. Como se observa en la foto 1.2, los alrededores del hoyo están completamente destrozados y esto se debe a una baja frecuencia en el cambio de hoyo.



Foto 1.2. Detalle del área alrededor de la bandera con excesivo pisoteo debido a la baja frecuencia en el cambio de banderas

- Enfermedades: Se han visto síntomas de algunas enfermedades en los Greens (Foto 1.5). En gran medida se podrían prevenir la infestación de muchas de las enfermedades que afectan a los Greens si se siguieran un plan específico de funguicidas preventivos. En la foto 1.4, aparecen manchas de Snow Mold que podrían haberse prevenido con una aplicación de funguicida durante el invierno.



Fotos 1.3 y 1.4. A la izquierda zonas dañadas en el greens. A la derecha manchas de Snow Mold en un Green.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

- Arreglo de zonas defectuosas: Como aparece en la fotos 1.3, estas zonas sin arreglar en una zona tan sensible como un Green, no se puede admitir. Dichas zonas deben ser o tepeadas o semilladas para en el menor tiempo posible tener el aspecto normal de un Green.

CALLES

Al igual que ocurre en los Greens, todas las calles presentan un estado muy similar, a excepción del hoyo 9 que ha sido recientemente abierto. Los principales problemas o defectos que observamos son los siguientes:

- No existe definición de corte entre las calles y el rough lo que hace al recorrido poco atractivo. Pensamos que un campo de golf es importante diferenciar las áreas de juego, y en el caso de particular de Barberán, donde es habitual colocar bola en calle, no se puede diferenciar esto y por tanto se coloca bola en cualquier zona del campo.



Foto 1.6. A la izquierda campo de golf Barberan con las calles sin definir. A la derecha otro campo de golf con el rough y calles bien definidos

- Excesiva altura de corte. Es el mismo caso de los Greens pero esta vez en las calles. Lo normal es encontrar alturas de corte comprendidas entre 13 y 16 mm, pero en este caso estamos con alturas incluso superiores a 20 mm. La frecuencia de corte se debería ajusta de 2 a 3 cortes semanales.

- Infestación de malas hierbas. Como se observa en la foto 1.5, existe una gran cantidad de malas hierbas a lo largo de toda la calle. Además del daño estético que conlleva, es una seria competencia con el desarrollo del césped. La existencia e infestación de malas hierbas es un síntoma que refleja que no se están realizando las prácticas culturales adecuadas para favorecer el crecimiento del césped en detrimento de éstas.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Foto 1.5. Presencia de malas hierbas en calles con inflorescencia

- Se ha observado la presencia de una enfermedad llamada Red Thread, que es característica de césped que presentan unos niveles nutricionales deficientes. Esta escasa nutrición genera que la capacidad de recuperación y crecimiento disminuye la capacidad de recubrimiento de chuletas.

TEES

Como antecedente hay que mencionar, que al tratarse de plataformas pequeñas, su mantenimiento resulta más complicado y delicado. Por esta razón es importante no retrasarse mucho en realizar medidas correctoras ya que si se continúa con esta dinámica de trabajo, en no mucho tiempo la jugabilidad de esta área se verá afectada:

- Alto grado de compactación: Esto es una consecuencia directa de mover con escasa frecuencia las marcas de los tees. Como se observa en la foto 1.6, existe un desgaste importante de en la zona de las marcas los que ha provocado una gran compactación del suelo y ello deriva directamente en un poco densidad de plantas en éstas áreas.



Foto 1.6. Zona del tee completamente compactada y con pérdida de densidad debido a que las marcas no se mueven con la suficiente frecuencia



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

- Nivelación de tees: Este es un fenómeno muy común en los tees que son pequeños. A lo largo de los años el terreno puede ceder en algunos casos, pero otro fenómeno más frecuente es que las chuletas que se hacen siempre están en el centro del tee. Esto origina que el recebo de dichas chuletas se realice siempre en el centro, hecho que provoca que la parte central del tee está más alta que los laterales. Esta desnivelación en el tee origina que el Stand del jugador en el tee no sea horizontal.

- Frecuencia y altura de corte: Al igual que en los casos anteriores hay que disminuir la altura de corte en torno a lo 13 mm y cortar con una frecuencia no menor de 3 veces por semana.

ROUGH

Aunque es una zona menos sensible que las anteriormente descritas, no hay que olvidar que esta área del campo tiene su función en el juego, y no es otra que penalizar los golpes que no entren en la calle. Por esta razón es tan importante definir claramente entre calle y rough. Como se observa en la foto 1.7, son dos, los principales problemas que presenta el rough:

- Falta de cobertura vegetal. Esto ocasiona tener que jugar más veces de las deseadas sobre tierra y piedras.

- Presencia de malas hierbas.



Foto 1.7. Zona del rough con presencia de malas hierbas y nula cobertura de césped

BUNKERS

Aunque la cantidad de arena está a un nivel aceptable, los principales problemas que observamos son la presencia de piedras en muchos de los bunkers, y unos bordes no muy definidos (foto 1.8).



Foto 1.8. Estado de las zonas más cercanas al bunkers

RIEGO

El riego, es probablemente la pieza vital en el campo. Tras la visita efectuada no hemos tenido la oportunidad de comprobar cómo funciona el sistema de riego ni de que medios cuentan para su funcionamiento, por lo que no podemos dar una opinión firme al respecto. No obstante hemos visto algunos aspersores rotos y otros inclinados más de lo ideal (foto 1.9), lo que nos hace pensar que no existe una auditoria de riego reciente, así como una base de datos actualizada sobre el número de aspersores existentes, boquillas con la que se riega y solape entre éstos.



Foto 1.9. En color rojo la inclinación del aspersor respecto con la vertical (color violeta). Este hecho provoca un solape desigual además de una baja uniformidad en el riego



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

Una vez comentados los problemas del campo, os proponemos en líneas generales qué pasos se deberían de dar para mitigar a corto/medio plazo los problemas observados:

- 1) Contratación de una empresa o greenkeeper con los conocimientos suficientes para Asesorar al encargado del equipo de mantenimiento, realizando visitas frecuentes a las instalaciones para supervisar la realización de tareas asignadas.
- 2) Realizar un programa de mantenimiento, en el que estarán incluidos los programas de abonado, prácticas culturales, y fitosanitarios. Este programa se realizará teniendo en cuenta los recursos económicos y humanos disponibles y adaptándolo al calendario de competiciones del Club.

Bajo nuestro punto de vista, el campo se encuentra en la actualidad en una situación crítica, que puede empeorar con el paso del tiempo si se continúa con esta dinámica de trabajo. No obstante, esta no es una situación irreversible si se emplean las medidas correctoras adecuadas. Retrasar dichas medidas correctoras conllevaría una inversión económica mucho mayor en un futuro no muy lejano.

Quedamos a vuestra entera disposición para cualquier duda o comentario,

Reciban un cordial saludo.