

## INFORME SITUACIÓN CNG

SEPTIEMBRE 2011

A continuación pasamos a exponer una serie de problemas en el Centro Nacional que este departamento considera fundamental realizar un análisis y una valoración de las posibles soluciones. Estos problemas son los siguientes:

### 1. BUNKERS.

Es el problema que más preocupa, ya que interviene de una manera definitiva en el juego. La situación es cada día más grave, ya que solamente con el riego nocturno los bunkers se colmatan de agua. El equipo de mantenimiento realiza labores de evacuación de agua pero nos encontramos con el barro en la parte inferior que requiere muchas horas para su retirada y además de una incorporación constante de arena limpia para poder ofrecer unas condiciones mínimas. Con el personal, medios y presupuesto del que se dispone lo único que podemos continuar realizando es la evacuación del agua con la mayor frecuencia posible dentro de las tareas que realiza mantenimiento.

### 2. DRENAJES CALLES.

Actualmente podemos observar numerosas manchas de humedad en las calles. Estas manchas son ocasionadas por la acumulación de sales en esas zonas y problemas de drenaje del agua. Para solucionarlo se necesita realizar drenajes (tubos y arquetas) en estas zonas y la fecha idónea para realizarlo es el invierno. En años anteriores se han ido realizando numerosas zonas (ver informes realizados por este departamento), pero aún permanecen muchas zonas por reparar. Los principales inconvenientes que observamos son en primer lugar el coste económico que estas obras requieren y en determinados casos las posibles molestias que ocasionen en el juego (día-día y torneos). Por ejemplo, la caída de bola del hoyo 2 requiere que se construyan dos nuevas arquetas y se realice un nuevo moldeo para reconducir el agua a estas arquetas. Para realizar esta obra es necesario que durante el tiempo que duren los trabajos el hoyo 2 se juegue como par 3, ya que de no ser así estas obras causarían grandes molestias para el juego.

### 3. REJILLAS CANCHA DE PRÁCTICAS.

Para asegurar la viabilidad de la cancha de prácticas debemos asegurar el correcto funcionamiento de las rejillas para la evacuación del agua, ya que de no ser así se producirían graves encharcamientos en determinadas zonas que harían inviable el mantenimiento de la bermuda. Actualmente el conjunto de rejillas se encuentra colmatado por suciedad y además muchas zonas están rotas por la deficiente construcción que se realizó o tramos que nunca se realizaron. Por todo ello consideramos fundamental

la realización de estas tareas considerando que trabajar en la cancha de prácticas del Centro Nacional es una difícil tarea debido principalmente al horario de utilización.

#### **4. PITCH AND PUTT.**

Previo a la realización de la obra del *pitch and putt* este departamento realizó un informe de los medios mínimos con los que debíamos contar para poder llevar un mantenimiento mínimo. De todos los puntos que se trataron, únicamente se ha realizado la adquisición de la tripleta para cortar los greens, por lo que el personal y el aumento el presupuesto para esta zona es algo que no se ha llevado a la práctica. Consideramos que esta zona requiere una cantidad mínima de horas semanales que con la plantilla de mantenimiento no podemos satisfacer sin restar dedicación al resto del campo. Además es muy importante señalar que el horario de uso es un aspecto fundamental a considerar en el mantenimiento de la zona, ya que suponemos que durante la práctica totalidad del día el campo va a estar ocupado por profesores o alumnos de la Escuela Nacional. También señalar que no sólo para realizar las tareas diarias podemos tener problemas, ya que para realizar los tratamientos necesarios o las labores de fertilización se deben realizar sin jugadores en la zona, algo que a priori creemos difícil de conseguir ya que nuestra experiencia en otras zonas del campo nos advierte de las dificultades de convivencia entre profesores y equipo de mantenimiento.

#### **5. BOLAS CANCHA DE PRÁCTICAS.**

Ya se ha informado de la problemática con el número de bolas de la cancha de prácticas, pero queremos incidir en que de no incorporarse más bolas en las máquinas, muchos de los días se van a quedar los jugadores sin poder practicar en la cancha, especialmente los días de lluvia que el carro de recogida no puede entrar a realizar su trabajo. Queremos recordar en este punto que la recogida de bolas de la cancha del Centro Nacional es una difícil tarea, ya que tiene una serie de particularidades que hacen necesaria la recogida de muchas bolas a mano en muchas de las zonas de la cancha, aspecto que requiere tiempo, esfuerzo y un mayor número de horas de trabajo que en la mayoría de las canchas de prácticas que conocemos.

#### **6. PIQUES.**

Sabemos que no es un problema único del Centro Nacional, pero en nuestro caso consideramos que si es un problema importante debido al gran número de piques sin reparar que presentan habitualmente los greens. Pedimos que se avise a los responsables de gestión del juego para que estén más atentos a este tipo de incidencias.

#### **7. MALAS HIERBAS.**

Actualmente podemos observar en las calles y tees una gran presencia de especies no deseadas en el *Lolium perenne*, principalmente *Poa annua* y *Agrostis stolonifera*. Para



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



ofrecer unas condiciones apropiadas este departamento considera fundamental buscar la homogeneidad en las calles y tees del Centro Nacional, para lo cual se deben realizar tratamientos herbicidas en invierno, los cuales provocarán unas peores condiciones estéticas en el campo que no recuperará hasta la primavera.

Departamento *Green Section*

Real Federación Española de Golf

