

INFORME TRABAJOS INVIERNO CNG

2011

A continuación pasamos a exponer los trabajos que actualmente se están realizando en el CNG y que se espera continuarlos durante este invierno:

1. REJILLAS CANCHA DE PRÁCTICAS.

En esta obra encontramos tres tareas diferenciadas:

1.1. Limpieza de rejillas:

Las rejillas se han limpiado completamente con la finalidad de evitar que éstas se atasquen y provoquen inundaciones de las zonas bajas cuando llueve. El total de metros de canaleta que actualmente existe en la cancha de prácticas es de 631 metros.



1.2. Reparación canaleta actual:

Existe multitud de canaletas que actualmente parecen deterioradas por lo que es necesario proceder a su reparación y sustitución por nueva canaleta.

1.3. Instalación nueva canaleta:

Existe la necesidad de instalación de 100 metros de nueva canaleta en diferentes zonas de la cancha de prácticas.

2. DRENAJES CALLES.

Actualmente encontramos en el campo un gran número de zonas donde la evacuación del agua no se realiza de forma correcta lo que deriva en una serie de complicaciones y deficiencias a la hora de presentar el campo para el juego. Para aliviar estos problemas se están realizando una serie de obras en determinadas zonas del campo que contemplan dos tipos diferentes de actuaciones:



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



2.1. Drenajes:

Se evacua el agua por un sistema de tubos de drenaje. El agua debe llegar al tubo para poder llegar al sistema de evacuación.



2.2 Hoyas:

Otra de las labores a realizar es la de las hoyas de recogida de agua, principalmente instaladas en puntos bajos del recorrido y el agua directamente pasa al tubo de salida.



Departamento *Green Section*

Real Federación Española de Golf