

INFORME VISITA LEÓN AGOSTO 2011

Tras la visita realizada el pasado martes 16 de Agosto al campo de golf, el Departamento de Infraestructuras y el de la Green Section llegan a las siguientes conclusiones:

- ***Nos encontramos un campo semi-construido y totalmente seco. No apto para la práctica del golf.***



- A simple vista se aprecian aspersores y capas de suelo de la rootzone de un green. También se ven zonas de bombeo y un pozo, el cual se comprobó que funciona.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



- La cuestión que deberíamos hacernos es: ***¿Qué pasos deberíamos llevar a cabo para poner el campo en funcionamiento para la práctica del golf?***
Los pasos a seguir serían los siguientes:

1. Buscar y encontrar a la empresa que ha construido el campo de golf y obtener los correspondientes planos. Parece que la empresa fue Selprats. Julián ha contactado con ellos y han quedado en que después de las vacaciones le van a proporcionar todos los documentos.
2. Hacer un presupuesto para las siguientes tareas:
 - Poner en marcha el sistema de bombeo y los aspersores.
 - Reponer la arena de los bunker.
 - Desbrozar el campo.
 - Resembrar los greens.
 - Grader las calles.
 - Nivelar y resembrar los tees.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



3. Construir una pequeña nave para la maquinaria junto a la zona de mantenimiento.
4. Contratar a uno de los greenkeepers becados que vienen de EE.UU para que se haga cargo del reacondicionamiento del campo así como de la formación de los empleados.
5. Una vez que evaluemos la inversión a realizar para la reactivación del campo, hay que tener en cuenta cuál va a ser el gasto para el futuro mantenimiento del campo para ver si es viable el proyecto.

Gracias por vuestra atención, quedamos a vuestra disposición.

*Departamento Green Section
Real Federación Española de Golf*

