



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

CLUB DE CAMPO DE CORDOBA

Asunto

AUDITORIA

10 de febrero, 2011

Presentes: D. Ignacio Sanchez, Gerente Club de Campo Córdoba
D. David Gómez, Director Green Section

GS .1.2012

INFORME SITUACIÓN CLUB DE CAMPO CÓRDOBA

Tras la visita realizada el pasado viernes 10 de Enero a las instalaciones del Club de Campo de Golf de Córdoba, a continuación se detallan los aspectos más importantes observados durante la misma:

- En primer lugar, daros nuestra más sincera enhorabuena por el estado del campo. Desde nuestra última visita realizada en 2010, el campo ha mejorado considerablemente.
- Los greens presentaban un estado firme, uniforme lo que conlleva una buena rodadura de bola, provocada por una estructura de suelo definida y un perfil de raíces desarrollado como se puede apreciar en las siguientes fotografías. **Foto 1.1. y Foto 1.2.**



Foto 1.1. Greenes firmes y uniformes.



Foto 1.2. Perfil de suelo con desarrollo radicular significativo.

- Se aprecia una gran definición de las diferentes áreas de juego del campo de golf, en base a las diferentes alturas de corte, lo que proporciona un mayor valor estético al campo.
- Al igual que en los greens, el resto de las zonas del campo, tees, calles y rough presentan un estado de firmeza y uniformidad adecuado, lo que favorece la práctica del juego y confirma un correcto mantenimiento de cada una de las zonas del campo.
- Destacar la limpieza general del campo y de todas sus instalaciones.

Estamos seguros de que todo esto se ha desarrollado y conseguido gracias a una estructura profesional de coordinación y apoyo entre el Gerente y el Greenkeeper, todo ello dirigido desde la Presidencia y su Consejo

A continuación, se realiza un análisis detallado de las áreas del campo a mejorar:

❖ **Tees.**

Los tees, como se puede apreciar en la **Foto 2.1.**, presentan un aspecto irregular como consecuencia de un mal diseño y construcción que dificulta su mantenimiento, todo ello unido a las condiciones climatológicas tan extremas de frío y falta de precipitaciones que está sufriendo el campo durante estos meses de otoño e invierno.



Foto 2.1. Superficie irregular de la plataforma del tee.

Este diseño de tees en plataformas elevadas conlleva diversos problemas para el mantenimiento: la elevación en plataformas con una pendiente tan elevada impide una correcta utilización de tripletas de corte para su mantenimiento. Otro problema es la desnivelación progresiva que sufren los tees por los recebos continuos que se realizan y que suponen la acumulación de arena en las zonas centrales donde se concentra la mayor parte del juego, lo que perjudica el desarrollo radicular de la hierba y conlleva un efecto estético negativo para el campo, aparte del abombamiento propio del recebo, haciendo un stand incómodo para el jugador.

Debido a estas razones, proponemos el diseño y la construcción de nuevas plataformas de tees siguiendo las siguientes directrices:

- Red de drenaje.
- Perfil del suelo nivelado y dividido en las siguientes capas de menor a mayor profundidad.
- Rampas de acceso a los tees de menor pendiente y mayor longitud para facilitar la entrada de tripletas de corte y demás maquinaria de mantenimiento.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



❖ **Greenes.**

El problema que presentan los greens recae en la disposición de los aspersores de riego. El funcionamiento del riego de greens se realiza en bloques de aspersores que no sólo riegan la zona del green, sino que riegan en vuelta completa diferentes zonas del campo como antegreens, calles y rough. Este sistema de riego no cuantifica las necesidades hídricas que tiene cada zona del campo, ni discrimina entre una zona y la otra, lo que ocasiona situaciones de encharcamiento en las zonas con menores necesidades hídricas y aquellas que están más sombreadas y déficit de riego en el green, lo que origina la aparición de secas.

Como solución a esta situación se propone la instalación de un doble anillo de riego alrededor del green con aspersores sectoriales en cada uno de los anillos. Un primer anillo utilizaría aspersores sectoriales para regar únicamente la zona de green y el otro anillo regaría desde el borde del green hacia fuera.

Cada uno de los distintos aspersores va conectado por cable a un desdoblamiento que se hace en los decodificadores, con lo que se puede programar y activar individualmente cada aspersor sin necesidad de levantar el resto de aspersores. Con este diseño se puede definir una estrategia de riego específica para cada zona del campo en función de sus necesidades hídricas y de las incidencias puntuales que se produzcan en cada una de las áreas.

Una vez expuestas las zonas del campo a mejorar, sólo nos queda felicitar de nuevo a todos los integrantes del Club de Campo de Córdoba por conseguir desarrollar y mantener un campo de golf sostenible, desarrollando plenamente los tres pilares que guían a la consecución de este fin, que son: a nivel social, fomentando la práctica del golf y ofreciendo un trato exquisito a los clientes; a nivel económico, con un ajuste de los presupuestos y a nivel medioambiental, con la realización de labores culturales respetuosas con el medio para el buen mantenimiento del campo de golf. Es importante que sigáis en esta línea porque tenéis muy buena base.

Sin más, agradecer la hospitalidad y atención prestada durante nuestra visita al Club de Campo de Córdoba.

Reciban un cordial saludo.

*Departamento Green Section
Real Federación Española de Golf*



¿Te gusta conducir?

