



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME MENSUAL

Asunto

PRADERA CENTRO NACIONAL DE GOLF

Febrero, 2013

Presentes: D. Andrés González Onieva, Becario RFEG
D. Diego J. Peñapareja Soto, Técnico Green Section

PD.2.2013

INFORME FEBRERO PRADERA CENTRO NACIONAL DE GOLF

Las bajas temperaturas han provocado que la bermuda se encuentre totalmente en latencia. Esta circunstancia unida al tratamiento para eliminar las especies C3 (cool season) ha dado como resultado el actual color pardo de la pradera (**foto 1**).



Foto 1. Evolución de la población de *cool season* en la pradera tras la aplicación de foramsulfuron. (De izq. a dcha: noviembre, diciembre y enero).

No obstante, si se quiere limpiar y mantener totalmente libre de malas hierbas la pradera, será necesario realizar un nuevo tratamiento con foramsulfuron, pendimetalina y un herbicida de hoja ancha. Dicho tratamiento estaba previsto para mediados del mes de enero, pero debido a las precipitaciones y a las heladas ha sido imposible llevarlo a cabo. El tratamiento se realizará en cuanto la climatología lo permita.

Debido a la parada vegetativa de la bermuda y a la ausencia de crecimiento, el contorno de la pradera se sigue mostrando muy limpio gracias al perfilado realizado en el mes de diciembre.

Durante este mes se llevaron a cabo catas para controlar que exista una humedad correcta en el perfil de suelo y así evitar la deshidratación de los rizomas y raíces de la bermuda durante el invierno.

PODA

Es necesario realizar una poda en los tres cipreses de la pradera para que recuperen un porte estéticamente atractivo (**foto 2**).



Foto 2. Ejemplo de uno de los cipreses que es necesario podar.

AUDITORIA DE RIEGO

Se realizó una revisión del riego el 16/01/2013, gracias a la cual se localizaron 22 aspersores que se atascan al girar, probablemente debido a la existencia de arena dentro de estos. Estos aspersores fueron marcados en un plano.

En la fase 1 se encontraron dos aspersores que no se activan. Se ha comprobado que uno de ellos fue anulado y no se actualizó el plano de riego. El segundo está atascado por la arena.

En la fase 2, próxima a la terraza, ha de añadirse un aspersor en la zona que queda sin cobertura.

En las fases 3 y 4 hay dos aspersores de turbina antiguos que no han sido reemplazados. Tres boquillas de ángulo bajo fueron colocadas en los aspersores de la fase 4 que mojaban las ventanas de la casa club.

En la zona de la fase 7 hay un pinchazo en una tubería de riego.

Los aspersores de la fase 9 están puestos en modo de giro rápido. En la zona de la fase 9, donde hay dos arquetas juntas, cerca del camino, hay otra avería que pierde agua.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



El siguiente cuadro resume la situación del sistema:

FASE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total
nº asp.	6	6	7	8	8	8	8	8	9	68
nº asp. a cambiar	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
nº asp. a limpiar	0	5	2	0	2	6	4	3	0	22
nº asp. a añadir	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
avería	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2

Disponemos de dos aspersores de repuesto. Para la sustitución de dos y la adición de otros dos, por tanto, necesitamos dos aspersores nuevos, a los que podemos añadir uno de margen. **Se requieren tres aspersores nuevos. Se necesita también una boquilla de ángulo bajo para un aspersor de la fase 6.**

Durante el mes de febrero se realizarán las siguientes tareas de riego:

Semana	Tarea
28 enero-3 de febrero	Sacar la arena de los aspersores localizados y revisar funcionamiento.
4 al 10 de febrero	reparar averías
11 al 17 de febrero	arreglar hidrantes
18 al 24 de febrero	reemplazar aspersores antiguos (2)
25 de feb.-3 de marzo	limpiar aspersores cubiertos de bermuda



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Las **labores a realizar** durante el mes de Febrero serán:

- Tratamiento con foramsulfuron + pendimetalina + herbicida hoja ancha (3 l/Ha + 6 l/Ha + 3 l/Ha).
- Frecuencia de siega de 1 veces por semana, marcando el corte.
- Poda de cipreses.
- Desbrozar malas hierbas.
- Seguir el calendario marcado en el informe de auditoría de riego.

Departamento Green Section
Real Federación Española de Golf