



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME DE SITUACIÓN

Asunto

Campo Publico Melilla

31 de Julio 2013

Presentes:

D. Alfonso Gómez Martínez, Area Deportiva Melilla
D. Jose Maria Lopez Lopez, Greenkeeper Melilla
Dña. Sara Fernández de los Reyes. Greenkeeper Taler.
D. David Gómez Agüera, Director Green Section RFEG

MEL.1.2013

Tras la inspección de Campo Público de Melilla el pasado 31 de julio del 2013 llegamos a las siguientes conclusiones:

1.- La situación del campo no ha hecho más que empeorar ya que como hemos comentado en anteriores informes no se ha reparado el riego, maquinaria averiada, sin seguimiento de un programa cultural eficiente y por último sin orden en el personal.

2.- Todo lo expuesto en el punto anterior hacen que por áreas aparezcan:

- a) Greenes infectados de Paspalum, con colchón que hacen una rodadura de bola no viable, e infectados de Dry Spot.



- b) Tees totalmente desnivelados para la práctica del golf, con scalping y consiguiente pérdida de densidad.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



- c) Calles y Rough secas, con malas hierbas y teniendo que colocar bola en calle, cosa que hace que el campo pierda prestigio desde el punto de vista del juego.



- d) Bunker sin drenajes y tierra apelmazada que lo hacen injugables.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



3.- La antigua empresa que hasta ahora lo mantenía deja de ser la subcontrata para el campo de golf.

4.- Después de un concurso la Ciudad de Melilla elige a una nueva subcontrata.

5.- Después de revisar con el nuevo técnico, todo el campo y los medios de los que se disponen, llegamos a la conclusión que hay que marcar un programa. Este programa va a estar supervisado por la Comunidad Autónoma por medio de sus técnicos. Este programa y por prioridades consiste en lo siguiente:

1º Reparar el grupo de bombeo, llamando a una empresa especializada y viendo si se puede reutilizar lo que hay o definitivamente restaurarlo.

Una vez puesto el bombeo en correcto estado auditar las coberturas de riego de todos los aspersores del campo y sustituir o reparar para que la uniformidad sea la correcta.

2º Contratación inmediatamente de un mecánico profesional en campos de golf el cual revise y ponga en funcionamiento toda la maquinaria. Además debe asegurarse que las máquinas corten en perfecto estado. La Federación pone a disposición su mecánico jefe para este fin.

3º Programa agresivo de pinchado y recebo en todo el campo, diferenciando los greens de las calles. Recomendamos utilizar en greens una arena silíceas que cumpla estrictamente las recomendaciones USGA, y que a partir de ahora se utilice siempre la misma. Respecto a las calles utilizamos en un principio una aportación de materia orgánica tipo estiércol o guano esterilizado. El suelo está compactado y con mucha sal, a esta la beneficiaría esa materia orgánica junto al pinchado para hacer cuerpo.

4º Contratación de un encargado para formar debidamente al personal ya que ahora mismo no siguen ningún criterio de ningún tipo a la hora de trabajar.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



5º Por el momento los **bunkers no son prioritarios** ya que hay mucho trabajo por hacer y la solución de estos no es hacer un remiendo, para repararlos hay que construirlos de nuevo utilizando la metodología USGA.

Una vez realizados todos los puntos anteriores podemos empezar a plantear un programa efectivo y comenzar a hacer un mantenimiento rutinario ya que partimos de un campo bajo mínimos. Quedamos con la Cuidad Autónoma en hacer la siguiente visita en tres meses, plazo suficiente para subsanar todos estos temas y ver como la nueva empresa se desenvuelve con el mantenimiento.

Para cualquier duda o aclaración no duden en ponerse en contacto con nosotros.

Por otro lado agradecer la confianza depositada en el departamento por todas las partes al igual que el trato recibido.

AVIS

LACOSTE

Reale
SEGUROS



Mahou

Halcon viajes.com