



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME MENSUAL

Asunto

PRADERA CENTRO NACIONAL DE GOLF

Agosto, 2014

Presentes: D. Eloy Barranco , Becario RFEG

PD.09.2014

INFORME AGOSTO PRADERA CENTRO NACIONAL DE GOLF

Durante el mes de Agosto, se han mantenido las temperaturas elevadas, pero se ha interpretado por un aumento general en la velocidad de los vientos con respecto al mes pasado. Esto ha afectado de manera negativa en la homogeneidad del riego, apareciendo secas de manera generalizada en estas últimas semanas.

Con las labores culturales realizadas del pasado mes, se han obtenido muy buenos resultados. Se han reducido notablemente la especies vegetales de hoja ancha, quedando sólo la presencia de digitaria (*Crabgrass*).

También, tras la reparación del sistema de riego, en las primeras semanas no se notaron cambios en la analogía del riego, ni averías o encharcamientos por la pradera. El riego de todas las estaciones funcionaba correctamente. A finales del mes, se ha hecho una nueva auditoría en la uniformidad de aspersión de los aspersores, que se reflejará a continuación.



Foto 1. Estado general de la Pradera

RIEGO

Durante las dos primeras semanas de Agosto, se mantuvo el apoyo de manguera durante un día por semana. La estética general de la pradera era buena.

Con la presencia de las rachas fuertes de vientos durante estas dos últimas semanas del mes, han afectado en la eficacia del riego sobre importantes zonas de la pradera.

También se han sumado dos importantes problemas, el primero es un descuido importante en el tiempo de programación del riego en la estación 5 (regando 6 min al día), y el segundo, los errores obtenidos tras la auditoría de riego.

Los resultados conseguidos muestran lo siguiente:

- * Deficiencia de giro en tres de los aspersores sectoriales de la estación 7 y dos de la estación 5.
- * Dos aspersores rotos de la estación 8 (situados fuera de la pradera con riego hacia el rough del campo), habría que tomar una decisión con el Greenkeeper para repararlos o ponerle unos tapones y evitar la entrada de aire por las tuberías de riego.
- * Un aspersor roto en la estación 9.
- * Presencia de una anomalía en la electroválvula de riego de la estación 3, no hay presión en el riego de los aspersores.



Foto 2. Secas en la estación 3 (electroválvula rota)

Debido a estos problemas, ha hecho que aparezcan nuevas secas generalizadas que antes no había.



Foto 3. Secas en la estación 5

Se he aumentado durante estas semanas el tiempo de riego y lo he apoyado con manguera por las tardes. También se han reparado los dos aspersores de la estación 5, quedando pendiente la estación 7.

LABORES CULTURALES

Tras el pinchado y abonado del pasado mes, no se ha realizado ninguna labor cultural durante este mes.

Se ha dedicado la mayor parte del tiempo a la siega (con una frecuencia de corte de tres veces por semana) y al riego, aplicando esta última semana humectante a través del riego con manguera en las secas localizadas.

Para el mes próximo se debería de realizar:

- Desbroce de filos, arquetas y limpieza de los aspersores.
- Abonado en la misma dosis que las aplicaciones anteriores.
- Comprar herbicida preemergente (pendimetalina) para tratar la *Digitaria*.

LABORES DE MANTENIMIENTO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE

- * Seguir con el corte de 3 veces por semana.
- * Continuar con más apoyo de manguera hasta reducir las secas.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



* Cambiar los aspersores rotos o taparlos con tapones y reparar la electroválvula de la estación 3.

* Revisar la programación de riego cada vez que se realicen pruebas cortas.

SEMANA	TAREA
Del 1 al 5 de Septiembre	Reparar aspersores, electroválvula y apoyo con manguera
Del 8 al 12 de Septiembre	Desbroce de filos y arquetas
Del 15 al 19 de Septiembre	Tratamiento con pendimetalina
Del 22 al 26 de Septiembre	Abonado

Departamento Green Section
Real Federación Española de Golf