



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG

Asunto

Riego y maquinaria escuela de Golf el Quinto Coto

Julio, 2015

Presentes:	D. Miguel Ángel Guerra Mateos, Técnico Green Section D. Fulgencio Suarez, Encargado Villanueva
------------	---

VILL.07.2015

Tras la visita realizada a las instalaciones de la escuela de golf el pasado mes de junio pasamos a considerar diferentes inquietudes en el mantenimiento de la escuela de golf El Quinto Coto.

La constante proliferación de algas en los lagos está generando dificultades a la hora de la realización de riegos nocturno. Como se puede apreciar en las fotos 1 y 2, estos se encuentra constantemente atascados, disminuyendo de forma significativa el caudal de agua que pasa a través de ellos y como consecuencia una menor distancia en el arco de riego.



Foto 1 y 2. Detalle de aspersores atascados por acumulación de algas

Esta situación genera zonas secas en distintas zonas del recorrido del juego.

A pesar de que los aspersores son limpiados periódicamente esta obstrucción se repite constantemente ya que la problemática no es erradicada desde la base. Aunque se realizan limpiezas manuales de los lagos, son hechos puntuales que no resuelven el problema siendo la única solución un control químico. Como se ha recomendado en numerosas ocasiones este control se debe de realizar desde una empresa especializada siendo importante matizar que esta agua debe ser utilizada para el riego de césped.

Desde este departamento queremos resaltar la importancia del correcto funcionamiento del sistema de riego y sus aspersores teniendo en cuenta que durante el mes de septiembre se realizara una prueba internacional de importante repercusión mediática y el campo debe de estar a la altura de dicho acontecimiento.



Por otro lado se pudo constatar que la quíntuple destinada al corte de calles aún no ha sido reparada. Desde este departamento queremos destacar la importancia de un correcto mantenimiento preventivo de la maquinaria y de la repercusión económica que conlleva el no realizarlo. La simple realización de los puntos de engrase son labores cotidianas que deben realizarse de forma periódica siendo una labor más en los trabajos de campo. Para ello se debe de contar con la herramienta mínima para ello como grasa y un aplicador para realizar el engrase. La no realización de estos engrases generan numerosas averías como en el caso de la quíntuple destinada al corte de calles donde un engrase periódico hubiese evitado la reparación de las unidades de corte.

Adjunto se este informe se encuentran los manuales de operador donde se especifica las labores de mantenimiento preventivo que deben de realizarse sobre la maquinaria entregada por la Federación Española de Golf. (Esta documentación ya fue entregada). Para cualquier duda o aclaración referente a la maquinaria no duden en ponerse en contacto con este departamento.

Quedando a vuestra entera disposición para cualquier consulta.

Recibid un cordial saludo,

Departamento Green Section

Real Federación Española de Golf