



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME MENSUAL

Asunto

PITCH & PUTT TORIJA

Diciembre, 2012

Presentes:

D. Diego J. Peñapareja, Técnico Green Section
D. Luis M. Casado, Técnico Green Section

TORJ.2.2012



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



INFORME PITCH & PUTT TORIJA

DICIEMBRE 2012

Durante el mes de Noviembre se han realizado dos visitas al Pitch & Putt de Torija. Las conclusiones han sido las siguientes:

1. Greenes.

Los greenes han ido evolucionando a lo largo de las últimas semanas, observándose una mayor densidad en estas zonas, aunque aún están lejos de alcanzar el nivel adecuado para su puesta en juego.



Los aspectos a mejorar son:

1. Densidad: la densidad de planta en algunas zonas de los greenes es muy baja, observándose zonas prácticamente en arena y con muy pocas plantas por superficie. Antes de la apertura debemos procurar mejorar este aspecto para conseguir una mejor jugabilidad de la superficie.



2. Firmeza: la arena aún está en el proceso de compactación, con los cortes dados la firmeza está aumentando, sin embargo no están aptos para aportar las condiciones necesarias para el juego.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



3. Superficie: este aspecto está relacionado con la calidad de rodada de la bola. Las irregularidades del terreno hacen que en el momento del golpe la bola no siga un camino regular y se observen saltos y desviaciones producidas por las irregularidades antes mencionadas. La altura de corte es un factor importante a la hora de controlar este aspecto, actualmente los cortes se realizan a una altura suficiente que impida el desgaste excesivo de la cuchilla, una vez mejore la superficie procederemos a bajar la altura de corte en los greens.

Todos estos aspectos se deben corregir con la realización de una serie de tareas que actualmente, debido a las condiciones climáticas, no es posible su realización. Por lo tanto se recomienda la realización de tareas dirigidas a la apertura del recorrido y puesta en juego una vez el periodo de heladas finalice y tengamos las condiciones climáticas óptimas para la recuperación de la planta. Por lo tanto, recomendamos realizar un pinchado hueco con recebo de arena de sílice (la misma utilizada en la construcción) durante el mes de Abril del 2013.

Durante las próximas semanas se deben continuar las tareas de corte y realización de tratamientos fitosanitarios para evitar enfermedades de invierno. Estos tratamientos consistirán en aplicaciones de clortalonil a dosis de 3 l/ha con una frecuencia de un tratamiento cada tres semanas. Importante asegurar que no se produzcan lluvias 24 horas tras la aplicación.

Respecto a la fertilización, se ha realizado una aplicación de fertilizante 18-6-18 20 g/m² durante la semana del 19 de Noviembre por lo que no se realizará ninguna otra aplicación hasta que comencemos con la preparación del campo durante los primeros meses del 2013.

La maquinaria de corte está en buenas condiciones, pero recomendamos vigilar la calidad y estado de la misma para que en caso de ser necesario proceder a su rectificado en las instalaciones del CNG. De nuevo recomendamos la adquisición de un *groomer* que se adapte a la manual para poder realizar otro tipo de labores cuando sea necesario.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



2. Antegreenes.

Los antegreenes son la zona del campo que más ha evolucionado en las últimas semanas. La densidad es aceptable, aunque esperamos conseguir una mejora para las fechas antes de la apertura.



La frecuencia de corte observada es aceptable, debiéndose mantener durante las próximas semanas. Las malas hierbas son un síntoma de falta de densidad, una vez mejoremos este aspecto las malas hierbas irán en descenso. Zonas con una deficiente cobertura de riego serán colonizadas por las malas hierbas (mejora adaptadas al terreno y temperaturas de la zona) por lo que en estas zonas se debe mejorar esta cobertura o ser conscientes de la aparición de las malas hierbas como un efecto provocado por la falta de cobertura de riego.

Las tareas de resiembra en estas zonas se volverán a realizar durante la próxima primavera, así como otras posibles tareas destinadas a favorecer la densidad de la zona.

Los aspersores deben ser nivelados para evitar daños en los mismos con el paso de la máquina de corte.

Durante este invierno recomendamos realizar una revisión y puesta a punto de la tripleta de corte de antegreenes.

3. Bunkers.

Los bunkers debemos esperar a realizar el llenado de arena. Durante estos meses de bajas temperaturas se puede ir eliminando malas hierbas y limpiando drenajes. Previo a la apertura se volverán a realizar estas tareas y otras que en su momento marcaremos para la puesta en juego de los bunkers del recorrido.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



TABLA RESUMEN POR ZONAS DE LOS TRATAMIENTOS A REALIZAR

SEMANA	GREENES	ANTEGREENES
3 - 7 Dic	Clortalonil (3 l/ha)	-
10 – 14 Dic	-	-
17 – 21 Dic	-	-
24 – 28 Dic	Clortalonil (3 l/ha)	-