



INFORME TÉCNICO **GOLF LA GRAIERA**

Desde finales del 2011 hemos iniciado un ambicioso proceso de programación de trabajos para la mejora del campo en sus zonas más nobles. Teniendo en cuenta que nos encontramos en invierno y los campos de nuestra zona en esta época del año, no muestran su mejor cara, si debemos destacar las numerosas carencias que por falta de medios y presupuesto han ido haciendo mella en los greens, tees y fairways de este campo.

Maquinaria de nueva adquisición, maquinaria procedente del segundo campo de la propiedad, renovación y reconstrucción de la gran mayoría de bunkers de greens, resiembra de las calles, planimetría y recuperación de muchos de los tees del campo, un aumento de las labores de cultivo de microaireación y microrecebos en los greens, son nuestros objetivos para los próximos meses.

Teniendo en cuenta la época del año en la que nos encontramos, hemos podido ir gestionando todas estas labores, en cuanto a programación de trabajos, presupuestos, carencias de la maquinaria necesaria para poder ofrecer mayor calidad, etc. Es lo que en estos días esta formando parte de nuestro trabajo y hasta la fecha podemos decir que vamos logrando todos nuestros deseos de mejora para poder iniciar todos estos trabajos en el menor tiempo posible. De hecho podemos comentar que desde principios de año se están ya realizando las labores de reconstrucción de los bunker para la nueva reposición de arena, para los próximos días se realizarán los primeros trabajos de cultivo en las calles a resembrar, haciendo labores de escarificado y slaicer en las zonas a resembrar, en cuanto dispongamos de la pinchadora Procore de nueva adquisición, se realizará un micropinchado sólido en los greens y así sucesivamente hasta el inicio de la temporada.

Tenemos un reto por delante para todos estos meses de trabajos extraordinarios los cuales nos ayudarán a poder mejorar muchas superficies del campo. Hay que destacar la ausencia de muchos de los trabajos básicos de greenkeeping que no se han realizado a lo largo de lo años, lo que supone que la total mejora del campo se aún más complicada para las fechas del torneo, teniendo en cuenta que por delante nos espera un verano siempre complicado.

Si que estamos convencidos que podemos ofrecer un producto de mayor calidad que nos sirva de proyecto para las próximas temporadas venideras realizando tareas y programas de trabajo con mayor intensidad, dando calidad y optimizando el control de los costes de mantenimiento.

Archivo fotográfico greens.



Observamos el daño causado en los anillos de los greens producido por scalping de la máquina de segar, generando una zona muerta y foco de algas que con los meses se ha ido generando.

Archivo fotográfico tees





Carencia de variedad deseada, falta de tratamientos fitosanitarios y trabajos de cultivo.
Archivo fotográfico fairways



Terreno endurecido, compactado, sin tratamiento fitosanitarios y trabajos de aireación.

Labores que se están realizando en los últimos días.



Preparación de la zona de prácticas poniendo al día el corte y el estado del puttin green de Casa Club.



Construcción del nuevo bunker en la zona de prácticas.



Trabajos de reconstrucción de drenajes, perfilado de bunkers para la renovación de arena.



Javier Pérez
Forgolf Consulting S.L.

