



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME MENSUAL

Asunto

TALAYUELA GOLF

JULIO, 2013

Presentes: D. Miguel Ángel Guerra Mateos

TAL.06.2013



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



INFORME TALAYUELA GOLF JULIO 2013

El mes de Junio se ha caracterizado por unas temperaturas inusualmente más bajas para esta época del año, sumado a tormentas intermitentes durante el mes de junio ha generado que el campo presente una buena densidad en la mayoría de zonas repercutiendo positivamente en la jugabilidad principalmente al disponer de gran cantidad de rough.

Una primavera especialmente lluviosa ha generado que la principal fuente de suministro de agua al campo, concretamente el arroyo de Santa María, a día de este informe este suministrando el 70% del consumo hídrico del campo manteniendo almacenado el 90% de las reservas hídricas de Talayuela golf. Esto unido al suministro de agua procedente de los pozos de sondeo ha generado que exista agua suficiente para realizar dos riegos nocturnos a la cancha de práctica.



Todo esto sumado a la próxima incorporación del cable de corriente del pozo de sondeo del hoyo 6 se prevé que Talayuela Golf este verano no tendrá restricciones de riego en el campo.

En función al planning destinado a 2013 las labores para el mes de Julio quedaran predefinidas de la siguiente manera:




REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



1. Greenes

Los greens se encuentran en buen estado, libre de enfermedades con una uniformidad y dureza aceptable y una buena rodadura de bola. Durante los meses de verano la proliferación de musgo aumenta considerablemente, situación que intentaremos erradicar de cara al otoño y que intentaremos contener con abonos con contenidos en hierro y aplicaciones de sulfato de hierro en los groomeados y pinchados quincenales.



Los greens han presentado dry spot desde el comienzo de la primavera por lo que ha sido necesaria la realización pichado quincenales mediante vertidrain con micropincho de 8 mm a profundidad de 200 mm. Esto unido a groomeados livianos más incorporación de microrecebos genera por un lado una buena calidad de green en cuanto a rodadura y firmeza y por otro la eliminación de dry spot. Durante el mes de Julio se continuara quincenalmente con la realización de micropinchados + groomeados a 1mm + incorporación de microrecebos + (en la medida de lo posible 1/3 de pastillas de humectante).+ 37 kg/ha de hakaphos 15-5-30 más 5 kg de sulfato de hierro. (Fertilización fuera del planning anual).

Durante el mes de julio realizaremos una fertilización con abono 15-0- 26 + Fe a dosis de 20 gr/m²



Fotos 2 y 3, Trabajos de groomeados + recebos en greens

También durante el mes de julio realizaremos tratamientos fúngicos preventivos para el control de enfermedades mediante Azoxistrobin a dosis de 1l/ha .

Durante el mes de julio realizaremos igualmente tratamiento insecticida para el control de grillotopo con insecticida imidaclopid 1,5 l/ha+ clorpirifos 1,5 l/ha. Aplicar agua tras el tratamiento.

De modo que los tratamientos a realizar durante el mes de julio en greens serán los siguientes:

- **Del 1 al 7 de Julio**, micropinchado 8 mm x 200 mm + groomeado 1 mm + microrecebo + 37 kg/ha hakaphos naranja 15-5-30 + 5 kg *Sulfato de hierro* + 1/3 pastilla humectante (si existe la posibilidad).
- **Del 15 al 21 de julio**, tratamiento preventivo fúngico con *Azoxitrobin* a dosis de 1 l/ha .
- **Del 22 al 28 de julio**, tratamiento insecticida para el control de grillotopo con insecticida *imidaclopid* 1,5 l/ha + *clorpirifos* 1,5 l/ha. Aplicar agua tras el tratamiento.
- **Del 22 al 28 de julio**, micropinchado 8 mm x 200 mm + groomeado 1 mm + microrecebo + 37 kg/ha hakaphos naranja 15-5-30 + 5 kg *Sulfato de hierro* + 1/3 pastilla humectante (si existe la posibilidad).
- **Del 29 al 4 de agosto**, fertilización con abono 15-0- 26 + Fe a dosis de 20 gr/m²



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



2. Antegreenes

Los antegreenes se encuentran en buenas condiciones con buena densidad aunque con un exceso de thatch como venimos advirtiendo en informes anteriores. Este exceso de colchón genera que el agua se quede retenido en esta capa no dejando que llegue a las capas inferiores del suelo.



Para conseguir que el agua llegue a la zona radicular de la planta realizaremos micropinchado quincenales con púa de 8 mm a profundidad de 150 mm. Aplicaremos humectante en la medida de lo posible. No existe posibilidad de recebo.

Continuamos con gran presencia de grillo topo (*gryllotalpa gryllotalpa*) situación que intentaremos controlar con los tratamientos insecticida destinado a greenes.

Los tratamientos destinados a greenes serán igualmente empleados en esta zona del campo.

Altura de corte 17 mm.

El planning destinado a esta zona del campo para al mes de mayo será el siguiente:

- Micropinchados quincenales+ 1/3 de humectante.(si es posible)
- **Del 29 al 4 de agosto**, fertilización con abono 15-0- 26 + Fe a dosis de 10 gr/m²




REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



3. Tees

Los tees se encuentran en buenas condiciones, al igual que en tees presentan un exceso de colchón que dificulta la presencia de agua en las capas inferiores del suelo. Debido a la falta de densidad y a la ausencia de tratamiento preemergente están apareciendo gran cantidad de malas hierbas como *digitaria* presente en una gran mayoría de tees.



Altura de corte 17 mm.

4. Calles

Las calles se encuentran en buenas condiciones aunque al igual que en tees la presencia de *digitaria* es más que inminente. La falta de densidad generada por la desaparición de la poa anua debido principalmente a enfermedades como *antracnosis* unido a la ausencia de tratamientos preemergentes destinados en los meses de primavera han ocasionado que esta mala hierba se encuentre en gran cantidad de las diferentes zonas del campo.

Durante el mes de junio han comenzado las labores de riego con manguera tan necesarias para este campo. Durante el mes de julio, continuaremos con esta labor vital para el mantenimiento de las diferentes zonas.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Presencia de *digitaria* y *antracnosis* en las calles.

5. Bunker

Los bunker arrastran desde su construcción la problemática de falta de drenaje o drenajes mal contruidos, problemática que se intentara solventar durante este verano.

Los trabajos a realizar durante el mes de julio serán los de retirada de arena, remodelación, incorporación de arqueta de limpieza con tubería ciega de pvc, e incorporación de nueva arena.

Para esta labor se deberá tener la certeza de que el ayuntamiento proporcionara la arena necesaria en todo momento. De no existir colaboración esta tarea no se realizara.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Presencia de agua en todos los bunker del campo

Compromisos del ayuntamiento

- **Cable del pozo 6.** A día de este informe el ayuntamiento no ha procedido a la incorporación de este cable. La incorporación de este cable será vital para el mantenimiento del campo durante el verano.
- **Arena de recebo.** Durante el mes de mayo se han proporcionado varios camiones de arena, cantidad insuficiente para la realización de la modificación de los bunker y futuros recebo en el campo
- **Personal de apoyo.** Actualmente se encuentran 3 personas proporcionadas por el ayuntamiento.
- **Puente de la 14.** Actualmente se está realizando un nuevo puente en el campo.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



- **Aseos hoyo 6.** Se continúa a la espera que el ayuntamiento envíe la máquina mixta para la limpieza de zanja y la incorporación del cable. Una vez se realice la conexión de la bomba de la calle 6 se dará agua y luz al este aseo y se procederá a su apertura. De no incorporar el cable en la mayor brevedad posible habrá problemas de agua como todos los años habiendo que abandonar zonas del campo.
- **Construcción de fuente,** Se ha construido una nueva fuente de agua potable en la primera vuelta y la remodelación de la fuente ubicada en la segunda.





REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



TABLA RESUMEN POR ZONAS DE LOS TRATAMIENTOS A REALIZAR

SEMANA	GREENES	ANTEGREENES	TEES	CALLES
1 al 7 de julio	micropinchado +groomeados+recebo hakaphos 15-5-30	micropinchado +groomeados+recebo hakaphos	-	-
8 al 14 de julio				-
15 al 21 de julio	Tratamineto Azoxistrobin 1l /ha	micropinchado +groomeados+recebo hakaphos	-	
22 al 28 de julio	micropinchado +groomeados+recebo hakaphos 15-5-30 imidaclopid 1,5+clorpirifos 1,5 l/ha	micropinchado +groomeados+recebo hakaphos imidaclopid 1,5+clorpirifos 1,5 l/ha	-	-
29 al 4 de julio	Abonado greenes 15-0-26 +fe 20 gr/m2	Abonado greenes 15-0- 26 +fe 10 gr/m2		

Comité de la Green Section

Federación Española de golf



¿Te gusta conducir?

