



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME MENSUAL

Asunto

PRADERA CENTRO NACIONAL DE GOLF

Octubre, 2014

Presentes: D. Eloy Barranco, Becario RFEG

PD.11.2014



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



INFORME OCTUBRE PRADERA CENTRO NACIONAL DE GOLF

Durante el mes de Octubre, se ha caracterizado por un aumento de las precipitaciones con respecto al mes anterior mientras que las temperaturas se han mantenido con un promedio diurna de 20 °C. Esto ha favorecido de manera positiva al estado general de la pradera, que continúa manteniéndose con crecimiento y color.

En cuanto a las labores culturales, se ha continuado con el desbroce de los filos y poda de parterres. Se ha cambiado la electroválvula de la estación 3 y sustituidos los aspersores de la estación 8 por otros nuevos.

Tras el progresivo aumento de las precipitaciones durante las dos primeras semanas, implicó una reducción del volumen de riego aplicado diariamente e incluso se anuló en la segunda y tercera semana por el exceso de humedad en el suelo.

A continuación, se detallarán las labores realizadas en sus respectivos apartados.




Foto 1. Estado general de la Pradera.

RIEGO

Durante el mes de Octubre, se realizaron las siguientes reparaciones de riego:

* Electroválvula de riego: Existían problemas de pérdidas de agua en la electroválvula de la estación 3. Aprovechando las primeras semanas de Octubre, con el riego interrumpido, se procedió a su sustitución de la siguiente manera:

- Extracción del tepes de bermuda.
- Se abrió una zanja para extraer y limpiar la arqueta que protege la electroválvula y las tuberías que la conectan.
- Sustitución de la electroválvula (de 2" con regulador de caudal) por otra nueva y se realizó una prueba corta de riego para regular la presión.
- Se colocó y niveló la arqueta sobre la electroválvula y un plástico alrededor para mayor protección y fijación de la tierra.
- Se rellenó la zanja con tierra nueva y se instaló de nuevo el tepes.



Foto 3: Electroválvula nueva con arqueta nivelada.

* De drenaje: Con las lluvias, la tierra que sustentaba el extremo de la tubería nueva de desagüe instalada, se desmoronó, por lo que se ha restablecido por otra nueva junto con la plantación de esquejes nuevos de bermuda recogidos tras la siega de la pradera.



Foto 4: Aporte de tierra nueva.

* Aspersores: Sustitución de los dos aspersores rotos de la estación 8 (situados fuera de la pradera con riego hacia el rough del campo) por otros nuevos. Se comprobaron su correcto funcionamiento con sus respectivos ángulos de giro y riego de los mismos hacia el rough.



Foto 4: Aspersores nuevos estación 8.

OTRAS LABORES

Las labores de mantenimiento a lo largo del mes se han centrado en:

- Desbroce de caminos y cunetas de desagüe.
- Siega de la pradera, con una frecuencia de una y dos veces por semana, debido al exceso de humedad del suelo con las lluvias, impedía su siega en la mayor parte de las zonas, marcando con la tripleta y dañando la cubierta vegetal.
- Desbroce de los filos, zona de cafetería y banderas.
- Poda de los parterres.



Foto 5: Poda de parterres.

Como se ha comentado al principio del informe, la pradera continúa presentando un buen aspecto estético gracias a la prolongación de las temperaturas, que junto con las especies anuales (como la *Poa* y otras malas hierbas de estación fría) es lo que predomina en la parcela. Se espera que cuando la bermuda entre en latencia, se proceda a tratar estas especies con herbicida para eliminarlas.

En la próxima semana se abonará, aprovechando con el abonado general del campo de golf.

Para el mes próximo se debería de realizar:

- Desbrozar algunas zonas que lo requiera.
- Revisar aspersores y limpieza de arquetas.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



- Recebar con arena, una vez a la semana, la zona de la tubería de drenaje para subir gradualmente el nivel del terreno.
- Prueba de aplicación de Kerb (Tratamiento Preemergente contra las malas hierbas anuales de invierno), a razón de 1 litro/Ha.

LABORES DE MANTENIMIENTO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE

- * Continuar con la siega de 1 - 2 veces por semana.
- * Revisar la programación de riego dependiendo de las condiciones climatológicas.

SEMANA	TAREA
Del 3 al 7 de Noviembre	Desbroces de caminos
Del 10 al 14 de Noviembre	Aplicación de Kerb
Del 17 al 21 de Noviembre	Limpieza de arquetas y aspersores
Del 24 al 28 de Noviembre	Podar los parterres

Departamento Green Section
Real Federación Española de Golf